



Programme de formation
Calypso Opérateurs

Objectifs

.A l'issue de cette formation les stagiaires seront capable de mettre en route la machine, démarrer l'exécution automatique d'une mesure de pièce préalablement programmée par un programmeur. Ils pourront également définir la position de la pièce sur le marbre et calibrer les palpeurs.

Durée du stage

1 jour soit 7 heures

Public concerné

Opérateurs de production.

Pré requis

Petites connaissances de l'utilisation d'un ordinateur type PC

Programme**Manipulation de la Machine :**

- Mise en route de la machine et de l'ordinateur
- Précaution d'utilisation
- Description du pupitre de joystick et tu tableau de commande
- Entretien de la machine

Manipulation de l'ordinateur :

- Mise en route de l'ordinateur
- Démarrage de Calypso
- Description de l'écran principal de Calypso
- Description de l'interface simplifié Autorun
- Sélection d'un programme à exécuter
- Lecture d'un rapport de contrôle
- Vérification et calibration des palpeurs
- Mesure de la position d'une pièce à partir d'un déroulé opératoire existant.



Programme de formation suite

Moyens pédagogiques

- Machine(s) à mesurer tridimensionnelle
- Ordinateurs équipés du logiciel Calypso
- Série d'exercices
- Pièce type
- Plan de contrôle et interface homme machine type
- Support de cours
- Manuel d'utilisation du logiciel
- Ecran de projection vidéo